

**Zil** [Zilpha] зилфа (*свита группы клайборн эоцена третичной системы*)

**Zip-Sticks** фирм. назв. твердое поверхностно-активное вещество, применяемое только при бурении с очисткой забоя газообразными агентами

**zonal** зональный, поясной

**zone** 1. зона, пояс: участок, район 2. интервал (в скважине)

~ of capillarity зона просачивания

~ of cementation зона сцементированных [монолитных] пород (*ниже зоны выветривания*)

~ of conductivity (токо)проводящая зона

~ of folding геол. зона складчатости

~ of fracture геол. зона разломов, трещиноватая зона, пояс раздробления

~ of intense fracturing зона интенсивной трещиноватости

~ of loss см. lost-circulation zone

~ of oxidation зона окисления

~ of percolation зона пропитания

~ of production см. pay zone

~ of saturation зона насыщения

~ of uplift геол. зона поднятия [взброса]

barren ~ непродуктивная зона или интервал

dead ~ мертвая зона

edge ~ краевая зона

fault ~ зона сбросовых нарушений, пояс сбросов

flushed ~ 1. промытая зона (*при заводне-нии*) 1. зона проникновения (в электрокаротаже)

frontal ~ фронт продвижения воды или газа (в пласте)

gas ~ газоносная зона, газовый пласт

intensity ~ зона интенсивности

invaded ~ зона инфильтрации, зона проникновения фильтрата (*бурового раствора*)

lost-circulation ~ зона поглощения [потери циркуляции] бурового раствора

marginal ~ периферийный участок месторождения; малорентабельный участок

oil ~ нефтеносная зона, нефтеносный участок

pay ~ продуктивная зона, продуктивный интервал

producing ~ см. pay zone

prolific ~ богатая (*нефте- или газоносная*) зона

rubble ~ геол. зона обломочных россыпей

shatter ~ геол. зона, заполненная дислокационной брекчией

shear ~ геол. нарушенная зона, зона смятия;

зона раздробления вследствие тектонических процессов; зона сильно рассланцованных пород; зона тектонической брекчии

Z [zone] зона

zen [zenith] зенитный угол

**Zeogel** фирм. назв. аттапулы-итовый глино-порошок для приготовления солевых растворов

**zcchstein** цехштейн, пермский известняк

**zero** 1. нулевая точка; начало координат; нуль шкалы 2. нуль

~ adjustment установка на нуль

~ creep смещение нулевой точки (*прибора*)

absolute ~ абсолютный нуль ( $-273^{\circ}\text{C}$ )

below ~ ниже нуля, отрицательный (о температуре)

scale ~ нуль шкалы

**zone**

thief ~ *CM.* lost-circulation zone

tidal ~ зона прилива

tide ~ *CM.* tidal zone

trailing ~ «отстающая» зона при заводнении

transition ~ переходная зона

troublesome ~ зона нарушений [осложнений]

unaffected ~ зона, не подвергающаяся влиянию

**zoom**

weeping ~ с зоны с просачивающейся (в *стол скважины*) водой

weeping water ~ *см.* weeping zones

weld ~ зона сварного шва

wipe-out ~ промытая зона (*при заводнении*)

**zoning** 1. распределение по зонам 2. установление поясных цен

**zoom** бесплатно